

**АО «АГД ДАЙМОНДС» реализует Бульдозер Caterpillar D9R  
зав.№CATOOD9RHWDМ02345, 2011г.в.**

**Состояние:** удовлетворительное.

**Местоположение:** Архангельская область, Мезенский район, Соянский сс.

**Причина продажи:** в связи с выводом из эксплуатации, отсутствием потребности в дальнейшем использовании.

**Конструкционная масса:** 49 806 кг.

**Мощность дв-ля:** 302(411) кВт (л.с.).

**Наработка:** 77982 м-час.

**Ждем Ваших ценовых предложений!**

**Заинтересованным в приобретении необходимо:** направить письменное обращение, с указанием объекта и цены реализации, на имя генерального директора Бакова М.С. Запросы направляются на электронный почтовый адрес [Fax@agddiamonds.ru](mailto:Fax@agddiamonds.ru) или в отдел делопроизводства по адресу г. Архангельск, пр-т Троицкий д.168, с пометкой «Реализация карьерных самосвалов».

Информацию по вопросам технического состояния и осмотра можно получить у Начальник Транспортного управления тел. +7 (8182) 46-40-46 доб. 5273.

За разъяснениями по вопросам реализации обращаться к Начальнику УМТС, контактный тел. +7 (8182) 46-40-46 доб. 5260

| п/п | Описание по агрегатам                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) № СА2035589 - <b>Неисправен.</b>                                                                                    |
| 2   | Насос рабочего оборудования № СА1041752 в удовлетворительном состоянии, наработка 13982 м/ч после капитального ремонта.                                  |
| 3   | АКПП № СА1635299 в удовлетворительном состоянии, наработка 17984 м/ч после капитального ремонта.                                                         |
| 4   | Бортовые редуктора № СА1857593 в сборе с тормозными камерами СА1036291– наработка после капитального ремонта 17984 м/ч., в удовлетворительном состоянии. |
| 5   | Насос трансмиссии № СА1348201 в удовлетворительном состоянии, наработка после капитального ремонта 17984м/ч.                                             |
| 6   | Гидротрансформатор №СА1639364 в удовлетворительном состоянии, наработка после капитального ремонта 17984 м/ч.                                            |
| 7   | Распределитель рабочего оборудования № СА1878636 в удовлетворительном состоянии, наработка после капитального ремонта 17984 м/ч.                         |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8</b>  | Распределитель рулевого управления и тормозов № СА6Р6876 в удовлетворительном состоянии, наработка после капитального ремонта 17984 м/ч.                                                                                                                                                                        |
| <b>9</b>  | Гидроцилиндры рабочего оборудования № СА1658633 2шт, № СА1325123 2шт, № СА1325149, № СА6Е3113 1шт, № СА1096778 1 шт. в удовлетворительном состоянии, наработка после капитального ремонта 17984 м/ч.                                                                                                            |
| <b>10</b> | Рама бульдозера в удовлетворительном состоянии, следы сварочных работ в районе кронштейнов крепления ДВС, центральной поперечины крепления балансирной балки, наработка составляет 77982 м/ч.                                                                                                                   |
| <b>11</b> | Силовой капот (рама радиатора охлаждения ДВС) в удовлетворительном состоянии, наработка 77982 м/ч.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>12</b> | Ходовые телеги в удовлетворительном состоянии. Вышел из строя передний ленивец левой ходовой телеги. Требуется замена картриджей, направляющие гусеничных лент в удовлетворительном состоянии. Износ ходовой части (катки, направляющие колеса, ленты, сегменты) в районе 80%. Нарботка ходовой части 2500 м/ч. |
| <b>13</b> | Рабочее оборудование (отвал № СА1021904, толкающие брусья №СА1081028, СА1105744, продольная тяга № СА2461039, поперечная тяга № СА6I8087, рама риппера № СА1352804, стойка риппера № СА1340825) в удовлетворительном состоянии, наработка составляет 17982 м/ч после восстановительного ремонта на ТР.          |

Фотографии:















